

Radna verzija cijenika atesta ronilačkih boca, sigurnosnih ventila i banki zraka

1.	Prvi pregled boce		
1.1.	Dokument o prvom pregledu	60	kn/boci
1.2.	Rad inspektora na terenu u ronilačkom centru	70	kn/boci
1.3.	Rad inspektora u radionici servis partnera	50	kn/boci
1.4.	Putni troškovi	2,5	kn/km
1.5.	Troškovi, most, trajekt , cestarina - prema važećim cjenicima nuditelja usluge (HAC, ARZ, Jadrolinija, ...)		kn

2.	Vizualni pregled nakon 2,5 godine		
2.1.	Dokument o unutarnjem i vanjskom vizualnom pregledu	40	kn/boci
2.2.	Rad inspektora na terenu u ronilačkom centru	70	kn/boci
2.3.	Rad inspektora u radionici servis partnera	50	kn/boci
2.5.	Putni troškovi	2,5	kn/km
2.5.	Troškovi, most, trajekt , cestarina - prema važećim cjenicima		kn

3.	Pregled boce nakon 5 godina - "hidrostatski pregled"		
3.1.	Dokument o unutarnjem, vanjskom vizualnom pregledu te hidrostatskom testu	60	kn/boci
3.2.	Hidrostatski test boce u radionici servis partnera	60	kn/boci
3.3.	Rad inspektora u radionici servis partnera	50	kn/boci
3.4.	Putni troškovi	2,5	kn/km
3.5.	Troškovi, most, trajekt , cestarina - prema važećim cjenicima		kn

4.	Dodatni radovi kod servis partnera ukoliko su potrebni		
4.1.	Čišćenje boce - unutarnje pjeskarenje (<20l)	80	kn/boci
4.2.	Čišćenje boce - unutarnje pjeskarenje - banke zraka (>20l)	100	kn/boci
4.3.	Čišćenje boce - vanjsko pjeskarenje	100	kn/boci
4.4.	Bojanje boce 2K temeljnim premazom	100	kn/boci
4.5.	Bojanje boce 2K završnim premazom	120	kn/boci
4.6.	Čišćenje ventila (ultrazvučno čišćenje i zamjena o-ringa), (ne mjenja se vreteno i "sjedište" ventila)	70	kn/ventilu
4.7.	Vraćanje ventila na bocu (uključen o-ring)	10	kn/boci
4.8.	Odmašćivanje boce	60	kn/boci

5.	Sigurnosni ventili		
5.1.	Ispitivanje sigurnosnih ventila 220 do 330 bar. U sklopu pregleda ronilačkog centra.	240	kn/kom
5.2.	Ispitivanje sigurnosnog ventila 220 do 300 bar.	300	kn/kom
5.4.	Osnovni servis sigurnosnog ventila	200	kn/kom

6.	Prvi pregled boca banke zraka		
6.1.	Dokument o prvom pregledu	80	kn/boci
6.2.	Rad inspektora na terenu u ronilačkom centru	90	kn/boci
6.3.	Rad inspektora u radionici servis partnera	50	kn/boci
6.4.	Putni troškovi	2,5	kn/km
6.5.	Troškovi, most, trajekt , cestarina - prema važećim cjenicima nuditelja usluge		kn

7.	Vizualni pregled boca banke zraka		
7.1.	Dokument o unutarnjem i vanjskom vizualnom pregledu	60	kn/boci
7.2.	Rad inspektora na terenu u ronilačkom centru	90	kn/boci
7.3.	Rad inspektora u radionici servis partnera	50	kn/boci
7.4.	Putni troškovi	2,5	kn/km
7.5.	Troškovi, most, trajekt , cestarina - prema važećim cjenicima		kn

8.	Pregled boce nakon 10 godina - "hidrostatski pregled"		
8.1.	Dokument o unutarnjem, vanjskom vizualnom pregledu te hidrostatskom testu	100	kn/boci
8.2.	Hidrostatski test boce u radionici servis partnera	120	kn/boci
8.3.	Rad inspektora u radionici servis partnera	50	kn/boci
8.4.	Putni troškovi	2,5	kn/km
8.5.	Troškovi, most, trajekt , cestarina - prema važećim cjenicima		kn

Napomena:

Za čišćenje boca pjeskarenjem obobrava se dodatni popust - više od 32 boce.